



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ВЫСОКОГОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  
ТЕХНИКУМ»**

622002, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, № 11  
тел. директор (факс) 48-69-41, секретарь 47-81-01  
e-mail: vmt-nt@yandex.ru / https://vmt-nt.ru  
ИНН 6668009764, КПП 662301001, ОГРН

№ 1151 от 29.11.2021  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику ОНД и ПР г. Нижнего Тагила  
и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области  
Подполковнику внутренней службы  
Пряничникову С.О.  
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской  
революции, 27 «б»

**Отчет о выполнении предписаний № 256/1/149  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной  
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной  
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара  
ул. Оплетина, 4**

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не проведено техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта: не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для	01.12.2021	Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по

	<p>выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей ,подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики; срок эксплуатации технических средств составляет более 10 лет</p> <p><i>Провести техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта</i></p>		<p>адресу: г. Нижний Тагил, ул. Оплетина,4; (договор 170493 от 17.08.2021)</p>
2.	<p>В здании учебного корпуса и учебно-производственных мастерских расстановка и мощность речевых оповещателей не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного пребывания людей</p> <p><i>Обеспечить в здании учебного корпуса и учебно-производственных мастерских требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей</i></p>	01.12.2021	<p>Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Оплетина,4; (договор 170493 от 17.08.2021)</p>
3.	<p>В здании учебного корпуса помещения спортивного зала, раздевалки не защищены установкой автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p> <p><i>Защитить установкой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения спортивного зала, раздевалки</i></p>	01.12.2021	<p>Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Оплетина,4; (договор 170493 от 17.08.2021)</p>
4.	<p>В здании учебного корпуса не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</p>	01.12.2021	<p>Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и</p>

	<p>(отсутствует проект на монтаж АПС, СОУЭ)</p> <p><i>Хранить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта</i></p>		<p>системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Оплетина,4; сформирован новый пакет документации (договор 170493 от 17.08.2021)</p>
5.	<p>В здании учебного корпуса предел огнестойкости запасного металлического лестничного марша из спортивного зала ниже требуемого</p> <p><i>Повысить предел огнестойкости запасного металлического лестничного марша из спортивного зала в здании учебного корпуса до требуемого</i></p>	01.12.2021	<p>Исполнено. Произведена обработка металлического лестничного марша из спортивного зала в здании учебного корпуса. (договор № 51 от 28.12.2020)</p>
7.	<p>Отсутствуют предусмотренные проектными решениями двери, отделяющие коридор к запасным эвакуационным выходам и лестничную клетку на 3 этаже здания в правом крыле здания, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</p> <p><i>Восстановить предусмотренные проектными решениями двери, отделяющие коридор к запасным эвакуационным выходам и лестничную клетку на 3 этаже здания в правом крыле здания, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</i></p>	01.12.2021	<p>Исправлено. Производится установка дверей, отделяющие коридор к запасным эвакуационным выходам и лестничную клетку на 3 этаже здания в правом крыле здания (договор № 91 от 25.11.2021)</p>
8.	<p>В здании учебно-производственных мастерских при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований</p>	01.12.2021	<p>Исправлено. Произведена замена противопожарных дверей со второго</p>

<p>нормативных документов по пожарной безопасности, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре: ширина запасного эвакуационного выхода в свету со второго этажа здания менее 0,8 метра</p> <p><i>Выполнить ширину запасного эвакуационного выхода в свету со второго этажа здания не менее 0,8 метра</i></p>		<p>этажа здания шириной 0,9 метра (договор №129 от 28.12.2020)</p>
--	--	--

Приложение:

Справка о стоимости выполненных работ и затрат 15.11.2021 г. № 3 КС-3– на 1 л. в 1 экз. (Оплетина,4)

АКТ о приемке выполненных работ за ноябрь 2021 г. от 15.11.2021 г. № 4/2 – на 7 л. в 1 экз. (Оплетина,4)

АКТ №Е170493/4–О о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию 15.11.2021 г. – на 1 л. в 1 экз. (Оплетина,4)

Комплект рабочих чертежей на – на 38 л. в 1 экз.

АКТ №Е 170493/2-О измерения сопротивления изоляции электропроводок от 12.10.2021 г. – на 1 л. в 1 экз. (Оплетина,4)

ВЕДОМОСТЬ №Е170493/3-О смонтированных приборов и извещателей установок АПС, СОУЭ от 09.11.2021 г. – на 2 л. в 1 экз. (Оплетина,4)

Договор № 91 от 25.11.2021 г. ООО «ЕвроПласт» установка дверей, отделяющие коридор к запасным эвакуационным выходам и лестничную клетку (Оплетина, 4) – на 4 л. в 1 экз.

Платежное поручение № 1732 26.11.2021 г. Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЛАСТ" на 1 л. в 1 экз.

Директор ГАПОУ СО «ВМТ»



Л.Ю.Казаков

Исполнитель: Зам. директора по АХЧ  
Терещенко Ирина Илдаровна  
8 (3435) 47-81-01 доб.114  
8-953-003-26-98

*Принято  
Секретарь ШКО  
И.А. Рубиловская  
30.11.21*